Caractérisation du risque de fissuration à froid lors du soudage

Christophe PRIMAULT, Jeanne SCHROEDER

AREVA NP, Centre Technique, Département Soudage, SAINT MARCEL

Florence GOMMEZ

AREVA NP, Département d'Ingénierie mécanique de Lyon, Secteur Réacteur, LYON

- ▶ **La fissuration à froid et l'essai sur implant**
 - ◆ Le contexte AREVA
 - ◆ Apports de la SNS

- ▶ **Calcul mécanique de la mise en charge de l'implant**
 - ◆ Modélisation
 - ◆ Analyse des déformations
 - ◆ Analyse des contraintes

- ▶ **Calcul de diffusion de l'hydrogène**
 - ◆ Modélisation thermique
 - ◆ Modélisation mécanique
 - ◆ Diffusion d'hydrogène

- ▶ **Conclusions et Perspectives**

▶ La fissuration à froid et l'essai sur implant

- ◆ Le contexte AREVA
- ◆ Apports de la SNS

▶ Calcul mécanique de la mise en charge de l'implant

- ◆ Modélisation
- ◆ Analyse des déformations
- ◆ Analyse des contraintes

▶ Calcul de diffusion de l'hydrogène

- ◆ Modélisation thermique
- ◆ Modélisation mécanique
- ◆ Diffusion d'hydrogène

▶ Conclusions et Perspectives

La fissuration à froid

► Origine de la fissuration à froid

- ◆ 3 facteurs simultanés
- ◆ Un niveau critique

► 3 facteurs influents

◆ Structure de trempe

- Composition chimique (C_{Eq})
- Vitesse de refroidissement $t_{8/5}$

◆ Hydrogène

- Origine : produit d'apport, air ambiant, pièce
- Diffusion (phases en présence, température, ...)

◆ Contraintes internes

- Bridage lors du retrait au refroidissement

- Des tests existent pour en évaluer le risque

L'essai sur implant

- ▶ **Essai pour déterminer la sensibilité à la fissuration à froid des matériaux de base lors du soudage à l'arc**
 - ◆ **Essai normalisé (NF EN ISO 17642-3) monocordon sous charge extérieure avec zone de concentration de contraintes (entaille). Ex : passe de racine**

- ◆ **Détermination des limites de fissuration/non-fissuration : apport de chaleur, température de préchauffage, température/temps de postchauffage, teneur en hydrogène diffusible, contrainte appliquée**
- ◆ **Essai à la base de nombreuses préconisations de soudage (RCC-M, règles AREVA, ...). Il fait toujours référence.**

Contexte AREVA

▶ Soudage dans l'industrie nucléaire

- ◆ Aciers trempants (faiblements alliés, non alliés)
- ◆ Fortes épaisseurs (cycle thermique, ségrégations, ...)

⇒ **Impositions des codes : peu de "marge de manœuvre"**

▶ Des préconisations ou impositions "anciennes " pour le soudage

- ◆ pouvant dans certains cas s'avérer trop conservatives ?
- ◆ toujours d'actualité malgré l'évolution des matériaux, des produits d'apport, des procédés... ?
- ◆ d'application parfois difficile (interventions sur site)

▶ Une volonté pour AREVA de maîtriser toujours mieux ses fabrications , de s'ouvrir de nouvelles portes pour améliorer ses process de fabrication et de réparation

- ◆ Réalisation d'essais instrumentés pour une meilleure compréhension et analyse
- ◆ Développement d'outils de simulation prédictifs

Aide de la SNS face à la problématique " fissuration à froid"

► Outil justificatif sur des cas particuliers

◆ Exemple : Essais sur implants en vue d'intégration au RCC-M d'une technique de réparation ASME

- Contexte : Dépôt austénitique sur acier faiblement allié
- Difficulté de l'essai : affaissement du cordon de soudure à la mise en charge
- Problématique : réduire la charge, mais quelle validité conserve l'essai ? Reste-t-on conservatif ?

► Développement d'outils prédictifs et d'aide à la compréhension

◆ Modélisation multiphysique du soudage en vue d'intégration de critères de fissuration/non-fissuration

- Applications exhaustives : différents matériaux, et configurations d'assemblages multipasses et procédés de soudage
- Détermination de conditions de soudage assurant la non fissuration, et/ou réduction du nombre d'essais

◆ 1^{ère} application à l'essai d'implant en vue de corrélations essai/simulation

- ▶ La fissuration à froid et l'essai sur implant
 - ◆ Le contexte AREVA
 - ◆ Apports de la SNS

- ▶ **Calcul mécanique de la mise en charge de l'implant**
 - ◆ **Modélisation**
 - ◆ **Analyse des déformations**
 - ◆ **Analyse des contraintes**

- ▶ Calcul de diffusion de l'hydrogène
 - ◆ Modélisation thermique
 - ◆ Modélisation mécanique
 - ◆ Diffusion d'hydrogène

- ▶ Conclusions et Perspectives

Description du cas simulé

► Modèle

- ◆ 2D axisymétrique, calcul mécanique, T° ambiante
- ◆ Implant (r=4 mm) + tôle (ep=20 mm) + soudure (r=5.5 mm)
- ◆ Maillage raffiné dans les zones d'entaille

► Matériaux

- ◆ prise en compte de la ZAT : 5 zones ↔ cpt matériau ≠
- ◆ Lois EP - écrouissage isotrope non linéaire

► Chargement

- ◆ Charge appliquée en bas de l'implant
- ◆ Charge diminuée / charge nominale = $\sigma_e = 500$ MPa
- ◆ 3 niveaux :
 - $F_1 = 11\,550$ N => 300 MPa, soit -40%
 - $F_2 = 13\,050$ N => 340 MPa, soit -30%
 - $F_3 = 15\,390$ N => 400 MPa, soit -20%

Analyse des déformations

► Déformée globale

- ◆ Effondrement de la soudure
- ◆ Confirmation des résultats expérimentaux

► Localisation de la déformation

- ◆ Dans la zone de raccordement tôle / soudure / implant

Charge appliquée	$F_1 ; -40\%$	$F_2 ; -30\%$	$F_3 ; -20\%$
Calcul	$\epsilon < 20\%$	$\epsilon \approx 30\%$	$\epsilon > 40\%$
Essai	Pas d'affaissement	affaissement	affaissement

Estimation des contraintes rencontrées lors de l'overlay

► Ré-exploitation d'une SNS – contraintes résiduelles

◆ Calcul thermo-mécanique-métallurgique [Courtin, 2006]

- Usinage
- Beurrage
- Soudage multipasse LBM
- Dépôt Overlay

◆ Profil de contrainte en ZAT overlay, 1^{ère} couche, milieu de dépôt

$\sigma_{\theta\theta}$ max = 630 MPa
 σ_{vM} max = 830 MPa

Analyse des contraintes

► Contraintes de von Mises

Distance pour laquelle $\sigma_{vM} > 830$ MPa

F₁ (-40%) ⇒ d = 0,11 mm

F₂ (-30%) ⇒ d = 0,16 mm

F₃ (-20%) ⇒ d = 0,21 mm

Analyse des contraintes

► Contraintes axiales

Distance pour laquelle $\sigma_{YY} > 630$ MPa

F₁ (-40%) $\Rightarrow$ d = 0,20 mm

F₂ (-30%) $\Rightarrow$ d = 0,25 mm

F₃ (-20%) $\Rightarrow$ d = 0,30 mm

Conclusion

▶ Simulation de la mise en charge de l'implant

- ◆ Localisation de la déformation dans la zone de raccordement tôle / soudure / implant
- ◆ Déformée en accord avec les observations expérimentales

▶ Evaluation des contraintes rencontrées lors du soudage

- ◆ Dépôt inconel sur une LBM (cas d'une réparation)
- ◆ Calcul des contraintes en cours de dépôt overlay
- ◆ Contraintes max : $\sigma_{\theta\theta} = 830$ MPa, $\sigma_{VM} = 630$ MPa → critère

▶ Contraintes – essai d'implant avec charge diminuée

- ◆ Les contraintes en fond d'entaille dépassent le critère overlay
- ◆ L'essai reste conservatif → possibilité de diminuer la charge démontrée

▶ Limitations de l'étude

- ◆ Pas de prise en compte du soudage → contraintes résiduelles
- ◆ Pas de simulation de la diffusion d'hydrogène

- ▶ **La fissuration à froid et l'essai sur implant**
 - ◆ Le contexte AREVA
 - ◆ Apports de la SNS

- ▶ **Calcul mécanique de la mise en charge de l'implant**
 - ◆ Modélisation
 - ◆ Analyse des déformations
 - ◆ Analyse des contraintes

- ▶ **Calcul de diffusion de l'hydrogène**
 - ◆ Modélisation thermique
 - ◆ Modélisation mécanique
 - ◆ Diffusion d'hydrogène

- ▶ **Conclusions et Perspectives**

Problématique

► Description du cas simulé

- ◆ Soudage homogène : 16MND5
- ◆ Température de préchauffage: 175°C

► Objectifs

◆ Simuler l'essai d'implant

- Soudage de l'implant
- Mise en charge de l'implant
- Diffusion de l'hydrogène

- ◆ Intégrer un critère de fissuration à froid
- ◆ Prévion de la fissuration à froid

Calcul thermique

Calcul mécanique

- ▶ **Modèle 2D axisymétrique**
- ▶ **Projection des champs de température**
 - ◆ 3D – section médiane → 2D
 - ◆ Reconstitution de la métallurgie
- ▶ **Calcul mécanique**
 - ◆ Cpt EP multiphasé
 - ◆ Contraintes résiduelles de soudage
 - ◆ Mise en charge de l'implant
 - ◆ Nouvel état de contraintes

Proportion de bainite du modèle 2D
issue du modèle thermique 3D

Calcul mécanique

► Déformations plastiques avant / après la mise en charge

- AVANT : déformations plastiques faibles, principalement dans la plaque
- APRES : la plasticité apparaît en fond d'entaille

Calcul mécanique

► Contraintes axiales avant / après la mise en charge

AVANT

APRES

- AVANT : σ déjà élevées, notamment en fond d'entaille $\rightarrow$ 450 MPa
- APRES : σ localisées en fond d'entaille

Calcul mécanique

► Profils de contraintes

- $\sigma_{rr} \sigma_{\theta\theta}$: Compression sur la partie supérieure de l'implant
- état triaxial des contraintes en fond d'entaille
- σ maxi à une distance de 0.1 mm du fond de l'entaille

AREVA

Diffusion de l'hydrogène

► Conditions limite

- ◆ Concentration initiale en H imposée dans la ZF
 - D'après des mesures d'hydrogène
- ◆ Diffusion débute lorsque $T_{\text{cordon}} > T_{\text{fusion}}$
- ◆ Activité nulle imposée en surface

► Propriétés

- ◆ Solubilité et perméabilité définies pour chaque phase
- ◆ Dépendance à la déformation plastique

Diffusion de l'hydrogène

► Evolution de la concentration en H

Diffusion de l'hydrogène

► Résultats le long de l'axe

- Discontinuité à l'interface ZF / ZAT $\Leftrightarrow$ solubilité bainite < solubilité martensite
- Pas d'influence de la déformation plastique (ϵ^p faibles)

Diffusion de l'hydrogène

► Résultats le long du rayon entaillé

- $C_s = 0,3$ ppm à 0.1 mm en arrière du fond d'entaille, là où σ max.

- À 70000 s (20h), $C_s < 0,5$ ppm

Conclusion

▶ Rappel du cas considéré

- ◆ Soudage homogène 16MND5

▶ Simulation de l'essai d'implant

- ◆ Calcul thermique 3D du soudage
- ◆ Métallurgie
- ◆ Calcul 2D mécanique
- ◆ Calcul de diffusion d'H

▶ Evolution des variables pilotant la fissuration à froid

- ◆ Proportions de phases
- ◆ Contraintes
- ◆ Concentration en hydrogène

Résultats en accord avec [Leblond et al., 1988]

Conclusion générale et perspectives

► CONCLUSIONS

◆ Essai sur implant

- Essai de référence pour la détermination de la sensibilité à la fissuration à froid et la détermination de préconisations pour le soudage
- Essai parfois trop conservatif et limité dans ses applications (ZAT, matériaux homogènes)

◆ Apports de la simulation numérique pour l'analyse de l'essai d'implant:

- Cas d'une soudure inconel sur implant 16MND5
 - Calcul mécanique
 - Validation de l'effondrement du cordon
 - Possibilité d'une diminution de la charge **démontrée**
- Cas d'une soudure homogène 16MND5
 - Description de l'évolution des variables pilotant la fissuration à froid
 - **prévision ZAT + Contraintes + Concentration d'hydrogène**

► PERSPECTIVES

◆ Définition d'une loi de fissuration à froid

◆ Identification d'un critère d'après les essais normalisés

- Par comparaison simulation numérique / essais

◆ Prévision de la fissuration à froid à l'aide de la simulation numérique